

• SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË •



• HEALTH AND SAFETY AT WORK •

HSK - SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË

UDHËZUES

PËR MBROJTJE NGA RREZIQET NË INDUSTRINË E PRODHIMIT

Industria e Prodhimit konsiderohet si një nga sektorët me rrezikshmëri të lartë për shkaktimin e aksidenteve në vendet e punës, si dhe paraqitjen e sëmundjeve profesionale. Prandaj, çdo i punësuar që kryen aktivitete në këtë sektor duhet të i përmbahet rregullave për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.



1. PUNA ME MAKINERI:

Çdo i punësuar i cili punon me makineri prodhuese, para se të filloj punën duhet të jetë i trajnuar për mënyren e përdorimit të asaj makineri.

Makineria duhet të përmbajë:

- 1)** udhëzues të dukshëm, të qartë dhe informativ mbi rreziqet që i përmban ajo makinë dhe mënyrat e sigurta të punës më të;
- 2)** shenja që sinjalizojnë rrezikun, ndalesat dhe udhëzimet;
- 3)** Kontrollimi dhe testim periodik i makinës për të konstatuar rregullsinë e saj.

NDALOHET çdo lloj modifikimi, heqje, asgjësimi të cilësdo pjesë të makinës që shërben për mbrojtje.






2. SIGURIA NGA RREZIQET ELEKTRIKE:



Makineritë dhe i gjithë reparti i prodhimit duhet të ketë rregullsi nga aspekti elektrik, duke: shmangur kontaktin me kablllo elektrike. Gjithashtu kablllot e nevojshme në repart duhet të jenë të izoluara, dhe nëse eventualisht ndonjëra nga pjesët e kablllove është e dëmtuar/zhveshur, ajo kablllo duhet të zëvendësohet me një kablllo të re.

NDALOHET çdo lloj kontakti i paautorizuar i të punësuarve, në tabela elektrike, pjesë të ndryshme eletrike të makinave dhe **OBLIGOHEN** të njoftojnë personin përgjegjës për ndonjë defekt eventual të natyrës elektrike.





3. SISTEMIMI I REPARTEVE TË PRODHIMIT – RRUGËT E LIRA DHE TË SIGURTA



Repartet e prodhimit duhet të jenë të sistemuara në mënyrë të vazhdueshme dhe të rregullt, duke eliminuar të gjitha mbetjet e prodhimit dhe mbeturinat tjera të cilat mund të pengojnë rrugët për lëvizjen e makinerive dhe të të punësuarve.





4. PAJISJET PERSONALE MBROJTJËSE



Të gjithë të punësuarit duhet të pajisjen me Pajisje Personale Mbrojtëse (PPM) adekuate për punët në prodhim (dorëzat, helmëta, çizmet, jeleku, kufje, maskë). Në punët me kushte të veçanta, duhet të përdoren edhe maska me filtra special, nëse ka emetim të gazrave.





5. EMERGJENCAT DHE NDIHMA E PARË



Në rast të ndonjë zjarri ose fatkeqësie tjetër natyrore, mbani mend tri veprimet emergjente:

1. Përdorimi i aparateve kundër zjarrit (AKZ)

2. Telefonata tek institucionet emergjente

2.1. 192 - Ndihma e parë

2.2. 193 - Zjarrfikësit

2.3. 194 - Policia

2.4. 112 - Numri i përgjithshëm emergjent

3. Evakuimi i duhur - Përdorimi adekuat i dyerve emergjente dhe përcjellja e skicave për shpëtim/evakuim.

Repartet e prodhimit duhet të kenë mjaftueshëm kuti të ndihmës së parë, të cilat kanë pajisje medicinale esenciale për reagim të shpejt, me qëllim të shpëtimit të jetës së punëtorit të lënduar në vendin e punës.



SIGURIA NË PUNË – JETË E SHPËTUAR!

Ky doracak është i dedikuar për të gjithë të punësuarit në sektorin e industrisë së prodhimit, dhe i njejti shërben si manual për marrjen e njohurive bazike për mbrojtje në punë.



www.hsk-ks.com



info@hsk-ks.com



044 170 670

049 722 202